




**บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาคลังสินค้า 2 (New DC)  
งานเคลือบพื้นและตีเส้นด้วยระบบ EPOXY Coating**




ภาพก่อนทำงาน




ภาพหลังเสร็จงาน

**บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาคลังสินค้า 2 (New DC)  
งานเคลือบพื้นและตีเส้นด้วยระบบ EPOXY Coating**







**บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาคลังสินค้า 2 (New DC)  
งานเคลือบพื้นและตีเส้นด้วยระบบ EPOXY Coating**





**บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาคลังสินค้า 2 (New DC)  
งานเคลือบพื้นและตีเส้นด้วยระบบ EPOXY Coating**





**บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาคลังสินค้า 2 (New DC)  
งานเคลือบพื้นและตีเส้นด้วยระบบ EPOXY Coating**

